

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
11 -	Église (rue de l')	Sainte-Anne-du-Lac
Dénomination		Latitude
Salle communautaire de Sainte-Anne		46.8819
Matricule	Cadastre	Longitude
9494-31-8190	5 390 751	-75.3190
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		169097



2016_79110_EGLI_0011_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
récréative	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Néoclassique	

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
perron		volume annexe	
rampe d'accès			

Élévations

Matériau(x) façade principale	
planche de bois à feuillure	

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	contemporain	coulissante	contemporain
à panneaux	bois	à guillotine	bois

Lucarne(s)	
aucune	

Ornementation

chambranle	planche cornière
retour de l'avant-toit	polychromie

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1932

Le 31 janvier 1932, la Fabrique de la paroisse donne à la municipalité un terrain pour y construire une salle communautaire. Deux conditions sont reliées à ce don : le curé de la paroisse peut y tenir gratuitement des activités et sa permission doit être obtenue pour toutes les activités qui s'y tiendront. La salle est construite au printemps 1932. Le Club de L'Âge d'or est maintenant propriétaire de l'immeuble.

Références documentaires

DEMERS, Eugène. *Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976*. Québec, 1982, 194 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

L'état physique est préoccupant. Le revêtement en bois et la fenêtre en bois de la façade principale manquent de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles et les planches cornières, les fenêtres à guillotine, les portes à panneaux en bois. La porte principale, le garde-corps et le revêtement de la toiture sont contemporains. Beau choix de couleurs. Repeindre toutes les composantes en bois qui manquent de peinture et remplacer idéalement la porte principale par une porte en bois d'un modèle semblable à celui des portes adjacentes. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1932)

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens; rares sont les bâtiments avec cet usage qui ont été conservés et qui possèdent un bon état d'authenticité.
- le style architectural de la bâtisse : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'une salle communautaire
- l'histoire ; il s'agit de la salle communautaire de Sainte-Anne-du-Lac, construite en 1932, pour les paroissiens de la place
- le contexte : bel ensemble avec le presbytère et l'église

Photographies



2016_79110_EGLI_0011_02



Salle communautaire

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité	
4 -	Lévesque (montée des)	Sainte-Anne-du-Lac	
Dénomination		Latitude	
N/D		46.8654	
Matricule	Cadastre	Longitude	
9491-28-4080	22-P	-75.3251	
Statut juridique		No fiche PIMIQ	
Sans statut		206606	



2016_79110_LEVE_0004_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale	parement de plastique ou vinyle

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
porte-fenêtre	contemporain	à manivelle	contemporain

Lucarne(s)	lucarne-pignon
	à pignon

Ornementation

chambranle	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1910

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1910.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

État d'authenticité passable reposant sur la conservation de quelques éléments de composition et de volumétrie. La maison a connu des modifications dans les ouvertures et dans la volumétrie, mais présente malgré tout une évolution relativement harmonieuse. Toutes les composantes sont contemporaines. Pour cette raison, les recommandations seraient à suivre : Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois ou en bardeau de bois; compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières; remplacer les garde-corps par un modèle traditionnel en bois; remplacer les fenêtres par des modèles à battants ou à guillotine en bois; revenir à un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture et l'auvent; installer une belle jupe de galerie. Belle grange-étable, mais elle se trouve dans un mauvais état. Il faudrait la repeindre et la consolider pour assurer sa conservation.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1910)
- l'état d'authenticité passable; évolution relativement harmonieuse de la maison
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies



2016_79110_LEVE_0004_10



2016_79110_LEVE_0004_13

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité	
7 -	Saint-François-Xavier (rue)	Sainte-Anne-du-Lac	
Dénomination		Latitude	
Église de Sainte-Anne		46.8806	
Matricule	Cadastre	Longitude	
9494-20-1844	5 390 663	-75.3247	
Statut juridique		No fiche PIMIQ	
Sans statut		169094	



2016_79110_STFR_0007_01_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Néoclassique

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	Pierre
Saillie(s)	clocher		perron
volume annexe			cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau d'amiante
-------------------------------	-------------------

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	------------------------	-----------------------	---------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	métal	fixe	bois
contemporaine	contemporain		

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

chambranle	planche cornière
polychromie	retour de l'avant-toit

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1922-1923

En 1914, Michel Martin, le curé de Ferme-Neuve érige une croix dédiée à Sainte-Anne pour marquer l'endroit où sera construit, en 1916, le premier presbytère-chapelle-école. Les travaux de construction de l'église débutent en 1922. Ils sont exécutés par Jean-Baptiste Reid, entrepreneur de Mont-Laurier, et les plans sont signés par les architectes montréalais Joseph Dalbé Viau et Louis-Alphonse Venne. Une sacristie est ajoutée en 1929. À l'origine, le revêtement de l'église est en bois. Il est remplacé par un revêtement en bardeau d'amiante en 1947. La finition intérieure n'est complétée qu'en 1956.

Références documentaires

DEMERS, Eugène. *Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976*. Québec, 1982, 194 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres en bois, la tôle du clocher et les éléments d'ornementation. Les portes, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en amiante, le perron sont des éléments de facture plus contemporaine. Beau choix de couleurs. À l'origine, le revêtement était en planches de bois à feuillure. Il se trouve encore sous le revêtement actuel. Conserver et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1922-1923)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la bâtisse : néoclassicisme; plans signés par Dalbé Viau et Alphonse Venne, architectes de Montréal.
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : il s'agit de l'église de Sainte-Anne-du-Lac construite en 1922-1923, pour remplacer une première chapelle-presbytère
- le contexte : bel ensemble avec le presbytère et la salle communautaire; l'église est située sur un promontoire qui domine le village.

Photographies



2016_79110_STFR_0007_02



Église Ste-Anne-du-Lac, 1946

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité	
9 -	Saint-François-Xavier (rue)	Sainte-Anne-du-Lac	
Dénomination		Latitude	
Presbytère de Sainte-Anne		46.8807	
Matricule	Cadastre	Longitude	
9494-31-3943	5 390 661	-75.3248	
Statut juridique		No fiche PIMIQ	
Sans statut		169095	



2016_79110_STFR_0009_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / pignon en façade

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	Pierre
Saillie(s)	balcon		auvent
	galerie		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau d'amiante

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte
			tôle pincée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	à guillotine	bois
indéterminé	bois		

Lucarne(s)

pendante

Ornementation

chambranle	planche cornière
retour de l'avant-toit	polychromie

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1925

Le premier presbytère est incendié en 1925. En août 1925, une résolution de la Fabrique de la paroisse autorise la construction d'un presbytère sur la colline, avec façade sur la rue Sainte-Anne. L'entrepreneur est Eugène Miller et les plans sont préparés par H. Langlois de Mont-Laurier. Ce presbytère est ensuite déménagé sur le terrain actuel en 1932 ou 1935 et pourvu de l'électricité en 1938 en même temps que l'église. Il est vendu en 1988 et transformé en résidence privée. À l'origine, le revêtement du presbytère est en bois. Il est remplacé par un revêtement en bardeau d'amiante en 1947.

Références documentaires

DEMERS, Eugène. *Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976*. Québec, 1982, 194 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement extérieur et les fenêtres en bois manquent de peinture. La tôle pincée de l'auvent serait à repeindre.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les portes et les fenêtres en bois, la tôle pincée de l'auvent et les éléments d'ornementation. Beau choix de couleurs. Le revêtement extérieur en remplace un plus ancien, mais il convient à la maison. Idéalement, remplacer le bardeau d'asphalte de la toiture par un revêtement en tôle traditionnelle.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1925) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire : en tant que presbytère de Sainte-Anne-du-Lac construit en 1925, l'édifice a occupé une place importante dans l'histoire de cette localité
- le contexte : bel ensemble avec la salle communautaire et l'église

Photographies



2016_79110_STFR_0009_08



Presbytère Ste-Anne-du-Lac

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
18 -	Sicotte (rue)	Sainte-Anne-du-Lac
Dénomination		Latitude
N/D		46.8819
Matricule	Cadastre	Longitude
9494-80-1688	247	-75.3190
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206607



2016_79110_SICO_0018_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	contemporaine	contemporain
indéterminé	indéterminé	coulissante	contemporain

Lucarne(s)	aucune

Ornementation

aisselier	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1919

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1919.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales. Toutes les composantes sont de facture contemporaine. La maison a quand même connu une évolution relativement harmonieuse. Elle possède un bon potentiel de mise en valeur. Recommandations : remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales; uniformiser les modèles de fenêtres avec un modèle à guillotine ou à battants avec de grands carreaux; idéalement, remplacer la tôle par une tôle traditionnelle; remplacer la porte par un modèle en bois de facture traditionnelle doté d'un plus grand vitrage; installer un garde-corps en bois de facture traditionnelle; compléter le revêtement extérieur avec des chambranles et des planches cornières. Pour bien effectuer ces changements, s'inspirer de photographies anciennes montrant des bâtiments semblables. Conserver les aisseliers.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1919)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec plan en L

Photographies



2016_79110_SICO_0018_02



2016_79110_SICO_0018_08

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par