MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 4 - 7e Rang

Municipalité: Kiamika

Dénomination: N/D

Latitude: 46.4192

Matricule: 9142-25-8867

Cadastre: 2676739

Longitude: -75.3743

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206123

2016_79025_7RAN_0004_08_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Maison cubique

Volumétrie

Nombre d'étages: 2

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): véranda, galerie, auvent, cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale: parement de plastique ou vinyle

Toitures

Profil(s) toiture: en pavillon

Revêtement(s) toiture: bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à guillotine	contemporain

Lucarne(s): aucune

Ornementation

chambranle, planche cornière

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1900-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

La maison a connu une évolution harmonieuse malgré le remplacement de son revêtement extérieur d'origine par un revêtement de vinyle. Les chambranles, les fenêtres à guillotine et les garde-corps conviennent bien à la maison. La porte est ancienne. Conserver les éléments décrits. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées. Par exemple, remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales. Compléter avec des chambranles et des planches cornières.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture contemporaine appropriée
- le style architectural de la maison : maison cubique

Photographies

2016_79025_7RAN_0004_02

2016_79025_7RAN_0004_08_02

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 525 - Chapleau (chemin)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Maison Hector-Aubry

Latitude: 46.410672

Matricule: 0040-29-6040

Cadastre: 47

Longitude: -75.294911

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206124

2016_79025_CHAP_0525_08_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Maison de colonisation

Volumétrie

Nombre d'étages: 1 ½

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): auvent, volume annexe, galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale: planches de bois horizontales

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	contemporaine	bois
à panneaux	bois	coulissante	contemporain

Lucarne(s): à pignon

Ornementation

aisselier

◉ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1927-1944

Hector Aubry épouse Marie-Rose Lauzon en 1927. Ils s'établissent sur les lots 44 et 45 du rang Sud du canton Montigny, sur le chemin Chapleau, vers 1944, puis déménageront sur le lot 47. Hector subvenait aux besoins de sa famille avec les profits générés par l'exploitation de sa terre et du boisé. L'hiver, il allait au chantier à Bédard.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble assez bon. Toutefois, les composantes de bois manquent de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les aisseliers, la porte du volume annexe. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière. Le revêtement de la toiture, la porte principale et des fenêtres sont de facture contemporaine. On trouve aussi derrière la maison un bâtiment secondaire probablement ancien construit en pièce sur pièce. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1927 et 1944)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation
- le contexte : la maison est complétée par la présence d'un bâtiment secondaire ancien en pièce sur pièce

Photographies

2016_79025_CHAP_0525_02

2016_79025_CHAP_0525_10

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 1 - Ferme-Rouge (chemin)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Maison Émile-Diotte

Latitude: 46.4204

Matricule: 9042-57-6425

Cadastre: 2 676 691

Longitude: -75.3837

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206125

2016_79025_FERM_0001_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Cottage vernaculaire / pignon en façade

Volumétrie

Nombre d'étages: 2

Matériau soubassement: béton

Saillie(s): balcon, galerie, escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale: bardeau de bois

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à manivelle	contemporain
		à guillotine	indéterminé

Lucarne(s): aucune

Ornementation

planche cornière

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: en 1933

Édouard Saint-Jean achète une partie de lot, en 1909, pour y construire une boutique de forge. En 1921, Pierre Diotte en deviendra le propriétaire avant de la vendre à son fils Émile en 1925. Émile devient le premier à ouvrir un atelier de mécanique vers 1927, tout en continuant d'offrir le service de forge. Il sera le premier à posséder une pompe à essence et exploitera son commerce jusqu'en 1933, année où sa maison et son garage sont incendiés. Il se reconstruit une nouvelle résidence (maison à l'étude) sur un terrain situé en face du pont couvert du village. C'est à cet endroit que grandiront ses enfants.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ○ Bon ○ Passable ◉ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ○ Bonne ◉ Moyenne ○ Faible

Commentaires

La maison se trouve dans un mauvais état physique. Le revêtement de bardeaux de bois est abîmé, toutes les composantes de bois manquent de peinture et les rénovations (changement de porte et de fenêtre, garde-corps) ne sont pas complétées.
À l'origine, la maison ne possédait pas l'architecture qu'on lui connaît aujourd'hui. L'état d'authenticité est seulement acceptable en raison de la présence du revêtement de bardeau de bois. La maison a connu plusieurs interventions malhabiles comme l'agrandissement des ouvertures de porte et de fenêtres au rez-de-chaussée, le surhaussement trop haut de la nouvelle fondation de béton, l'installation d'une fenêtre en saillie et la condamnation d'une fenêtre. Conserver le bardeau de bois et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1909 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence du revêtement en bardeaux de bois
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain
- l'histoire : cette maison a été habitée par la famille Diotte de Kiamika qui possédait une forge puis un garage

Photographies

2016_79025_FERM_0001_08

Maison Émile-Diotte

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: – Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Grand pont de Ferme-Rouge Est

Latitude: 46.4267

Matricule:

Cadastre:

Longitude: -75.4268

Statut juridique: Immeuble patrimonial classé

No fiche PIMIQ: 92973

2016_79025_LIEV_0000_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): autre

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Town élaboré

Volumétrie

Nombre d'étages: 1

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): sans objet

Élévations

Matériau(x) façade principale: planche de bois à clins

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte: sans objet

Matériau de la porte: sans objet

Type de fenêtre: sans objet

Matériau de la fenêtre: sans objet

Lucarne(s): aucune

Ornementation

polychromie

planche cornière

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: vers 1903

Les ponts de Ferme-Rouge sont érigés vers 1903 afin de relier l'île Siébert aux rives est et ouest de la rivière du Lièvre. Ils permettent ainsi de se déplacer entre les municipalités de Kiamika et de Mont-Laurier. De type Town élaboré, ces ponts auraient été bâtis par le ministère des Travaux publics du Québec. On trouve plusieurs structures similaires dans les régions de colonisation. Le Ministère fournit souvent les plans et le contremaître qui dirige une équipe locale.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92973&type=bien#.WBiuBbVTHIU

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ◉ Exceptionnelle ○ Supérieure ○ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois.

La valeur patrimoniale du pont repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit vers 1903); il s'agit de l'un des plus anciens ponts couverts qui subsistent au Québec.
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural : Town élaboré
- l'usage : il s'agit du seul pont couvert double encore existant au Québec
- l'histoire : ce pont double a contribué au développement des deux localités reliées et occupe, par conséquent, une place importante dans leur histoire
- le contexte : le pont occupe une belle place dans le paysage, au-dessus de la rivière du Lièvre

Photographies

2016_79025_LIEV_0000_06

Grand pont_01, 1983

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 71 - Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Maison Alexis-Pilon

Latitude: 46.4291

Matricule: 8743-39-9060

Cadastre: 2 993 813

Longitude: -75.4266

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206126

2016_79025_LIEV_0071_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): pièce sur pièce (bois)

Typologie formelle (courant architectural dominant): Maison de colonisation

Volumétrie

Nombre d'étages: 1 ½

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): tour / tourelle; encorbellement; véranda; volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: bardeau de bois; pièce sur pièce

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	bois	contemporaine	bois
		à guillotine	contemporain

Lucarne(s): aucune

Ornementation

chambranle; girouette

◉ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: en 1905

Cette maison a été construite en 1905 par Alexis Pilon et habitée plus tard par son fils Aquila et son épouse Thérèse Forget. Cette dernière y a tenu le bureau de poste de 1934 à 1954. La propriété a été vendue au Docteur Otto Siebert dans les années 1970. Celui-ci a collectionné de nombreux livres et objets religieux entreposés dans sa grange.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la maison semble excellent.
La maison a connu des modifications importantes au niveau du volume avec l'ajout sur la toiture d'une tourelle et d'une véranda à l'avant. Le revêtement en bois est acceptable et la structure de pièce sur pièce est apparente. L'intérêt de cette propriété réside davantage dans les bâtiments secondaires qui se trouvent dans la cour. On peut y voir une belle grande grange-étable avec toiture à deux versants droits qui possède plusieurs de ses composantes de bois ainsi qu'un petit bâtiment en pièce sur pièce recouvert de bardeaux. La fonction d'origine de ce petit bâtiment est inconnue. Des travaux de restauration seraient nécessaires pour assurer sa conservation.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1905)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation
- le contexte : la résidence est entourée de bâtiments de ferme anciens et intéressants au niveau de leur architecture et de leur authenticité

Photographies

2016_79025_LIEV_0071_10_01

2016_79025_LIEV_0071_10_02

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 78 - Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Ferme rouge (grange-étable)

Latitude: 46.4361

Matricule: 8744-02-4060

Cadastre: 4 177 124

Longitude: -75.4285

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206129

2016_79025_LIEV_0078_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): agricole

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Grange-étable à deux versants droits

Volumétrie

Nombre d'étages: 1 ½

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: planche de bois verticale

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
coulissante	bois	fixe	bois
plane	bois		

Lucarne(s): aucune

Ornementation

polychromie

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1900-1950

Il s'agit probablement d'une grange-étable construite entre 1900 et 1950.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

L'état physique est passable. Si le revêtement extérieur en bois semble en bon état, le revêtement de la toiture est relevé à plusieurs endroits et son absence laisse passer l'eau et la neige qui pourraient endommager la structure.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Choix judicieux des couleurs. Remplacer le revêtement de la toiture par un nouveau revêtement de tôle afin d'assurer la conservation du bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- l'architecture : grange-étable à toiture à deux versants droits
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'usage : il s'agit d'un beau bâtiment agricole comme on n'en rencontre peu dans la vallée de la rivière du Lièvre
- le paysage : le bâtiment occupe une belle place dans le paysage agricole de Kiamika

Photographies

2016_79025_LIEV_0078_01

2016_79025_LIEV_0078_13_01

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 80 - Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Maison Léo-Daoust

Latitude: 46.4386

Matricule: 8644-95-3080

Cadastre: 2 676 571

Longitude: -75.4311

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206130

2016_79025_LIEV_0080_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): madrier sur madrier

Typologie formelle (courant architectural dominant): Cottage vernaculaire américain

Volumétrie

Nombre d'étages: 1 ½

Matériau soubassement: pierre

Saillie(s): auvent, volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: bardeau de bois

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	bois	à battants	bois

Lucarne(s): aucune

Ornementation

bardeau découpé, chambranle

◉ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1916-1939

Cette maison aurait été construite par Léo Daoust dont la famille a habité la résidence durant plusieurs décennies. La date exacte de construction n'est pas connue. Si le rôle d'évaluation avance la date de construction vers 1916, des membres de la famille Daoust ont dit à la propriétaire actuelle que la maison fut bâtie en 1939. Léo Daoust a également édifié la grange-étable qui se trouve en avant de la maison, de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, la grange-étable appartient à un propriétaire différent de la résidence à l'étude. Ce propriétaire habite une ferme voisine.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Communication personnelle avec la propriétaire

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Toutefois, pour assurer la conservation du bâtiment veiller à bien entretenir le revêtement de bardeaux de bois. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, la porte et les fenêtres. Cette maison a été restaurée il y a quelques années par la propriétaire actuelle. Les travaux de restauration, qui impliquaient notamment le changement de revêtement par le revêtement actuel de bois, ont été effectués dans le respect de l'ancienneté et du style de la demeure. La grange-étable avec le silo en bois est dans un état de conservation et d'authenticité exceptionnelle. Toutefois, la préservation de ses composantes anciennes est menacée par le manque d'entretien.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1916 et 1939)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux de facture traditionnelle
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies

2016_79025_LIEV_0080_06

2016_79025_LIEV_en face de 0080_10_01

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 89 - 91 Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: N/D

Latitude: 46.4480

Matricule: 8645-76-7080

Cadastre: 2 676 509

Longitude: -75.4425

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206131

2016_79025_LIEV_0089_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): agricole

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Grange-étable à toit brisé

Volumétrie

Nombre d'étages: 2

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: planche de bois verticale

parement de métal profilé

Toitures

Profil(s) toiture: mansardé à deux versants

à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
coulissante	métal	sans objet	sans objet

Lucarne(s): aucune

Ornementation

sans objet

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1900-1950

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

L'état physique est passable. Le revêtement de bois manque de peinture et des ouvertures de fenêtres ne possèdent plus de vitre. La structure aurait besoin d'être consolidée.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Beau silo.
Conserver et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments en bois, installer des fenêtres en bois avec des carreaux, consolider la structure.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture brisée
- le contexte : il s'agit d'une belle grange-étable encore en fonction qui occupe une place dans le paysage agricole de la vallée de la rivière du Lièvre
- l'usage : il s'agit d'un bâtiment agricole

Photographies

2016_79025_LIEV_0089_02

2016_79025_LIEV_0089_13

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 99 - 103 Lièvre (chemin de la)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: N/D

Latitude: 46.4652

Matricule: 8546-87-9090

Cadastre: 2 676 502

Longitude: -75.4562

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206132

2016_79025_LIEV_0099_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): agricole

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Grange-étable à deux versants droits

Volumétrie

Nombre d'étages: 1

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: planche de bois verticale

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte: plane

Matériau de la porte: bois

Type de fenêtre: fixe

Matériau de la fenêtre: indéterminé

Lucarne(s): aucune

Ornementation

polychromie

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1900-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ◉ Excellent ○ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la grange-étable semble excellent.

L'intérêt de cette propriété de ferme réside ici dans la présence d'une belle grange-étable bien préservée. La maison, bien qu'ancienne, ne possède pas suffisamment d'authenticité pour être intéressante au niveau patrimonial. Celle-ci possède une valeur moyenne alors que la grange-étable possède une bonne valeur patrimoniale. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale de la grange-étable repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture à deux versants droits
- l'usage : il s'agit d'une grange-étable annexée à une maison de ferme

Photographies

2016_79025_LIEV_0099_10

2016_79025_LIEV_0099_08

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 23 - Principale (rue)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Magasin Marcel-Roy

Latitude: 46.4187

Matricule: 9042-95-4751

Cadastre: 2 676 741

Longitude: -75.3792

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 206133

2016_79025_PRIN_0023_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): commerciale

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Boomtown

Volumétrie

Nombre d'étages: 2

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): auvent, balcon

Élévations

Matériau(x) façade principale: parement de métal profilé

Toitures

Profil(s) toiture: plat / à faible pente

Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	métal	à guillotine	contemporain
		vitrine commerciale	indéterminé

Lucarne(s): aucune

Ornementation

parapet, corniche, console, frise

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: vers 1906

Pierre Lacasse construit ce magasin vers 1906 puis le vend à Henri Brière en 1910. Le marchand et fromager Napoléon Charette, également propriétaire d'un moulin à scie, s'en porte acquéreur en 1918. Vingt-cinq années s'écoulent avant que Blanche Turcotte-Roy en devienne la nouvelle propriétaire, et le vende à son fils Marcel en 1964. Ce dernier tiendra commerce pendant vingt-six ans, soit jusqu'à son décès le 9 janvier 1990. Les nouveaux propriétaires le transformeront en logements.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014
LACASSE, Josée et al. *Kiamika comme une rivière*. Kiamika, Comité des fêtes du centenaire de Kiamika, 1998, 700 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ○ Bon ○ Passable ◉ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ○ Bonne ◉ Moyenne ○ Faible

Commentaires

L'immeuble n'est pas bien entretenu. Les composantes en bois du parapet manquent de peinture et disparaîtront bientôt si aucune intervention de peinture n'est effectuée. Le revêtement extérieur en métal est à remplacer. Les rebords de toit manquent de peinture. Les vitrines commerciales sont d'un modèle inadéquat.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le beau parapet orné d'une frise, de consoles et de dentelle. Il s'agit de la partie la plus intéressante du bâtiment et elle mériterait d'être préservée. Les fenêtres à guillotine conviennent au bâtiment. Il serait préférable de remplacer l'auvent et les garde-corps actuels par des modèles de facture et d'aspect traditionnel en s'inspirant des photographies anciennes montrant des bâtiments commerciaux semblables.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown
- l'usage : il s'agit d'un ancien magasin général

Photographies



23, rue Principale-02

23, rue Principale-01

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 24 - Principale (rue)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Église de Saint-Gérard-Majella

Latitude: 46.4186

Matricule: 9042-92-7545

Cadastre: 3 909 721

Longitude: -75.3792

Statut juridique: Sans statut

No fiche PIMIQ: 168013

2016_79025_PRIN_0024_02_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): religieuse

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Néoclassique

Volumétrie

Nombre d'étages: 1 ½

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): clocher, perron, cheminée, volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: parement de métal à clins

Toitures

Profil(s) toiture: à deux versants droits

Revêtement(s) toiture: tôle à la canadienne

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	fixe	bois
embossée	contemporain		

Lucarne(s): aucune

Ornementation

corniche, retour de l'avant-toit, chambranle, croix

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: en 1924

Une première chapelle en bois est construite en 1894. Un premier prêtre résident est nommé en 1898. Le presbytère est terminé en 1899, les travaux se sont faits par corvées des habitants. Les travaux de construction d'un second temple débutent en 1902. Ils sont dirigés par l'entrepreneur Jules Paradis de Buckingham. L'église exigeant trop de réparations, une deuxième église est construite en 1924. L'architecte Charles Brodeur de la firme Brodeur et Pilon de Hull dresse les plans de la bâtisse. L'architecte Bernier de Montréal aurait retouché les plans.

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Kiamika
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014
LACASSE, Josée et al. *Kiamika comme une rivière*. Kiamika, Comité des fêtes du centenaire de Kiamika, 1998, 700 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ◉ Supérieure ○ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement extérieur mériterait d'être remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres de bois, les portes de bois, le programme décoratif et la tôle canadienne de la toiture. Le revêtement extérieur est contemporain. Idéalement, remplacer ce revêtement par un revêtement de planches horizontales. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1924)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : en tant que deuxième église construite en 1924, le bâtiment a joué un rôle important dans l'histoire de Kiamika
- le contexte : l'église occupe une place centrale dans le village de Kiamika

Photographies

2016_79025_PRIN_0024_08

2016_79025_PRIN_0024_13

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 24 - Principale (rue)

Municipalité: Kiamika

Dénomination: Presbytère de Saint-Gérard-Majella

Latitude: 46.418598

Matricule: 9042-92-7545

Cadastre: 2676674,2941784,3909719,3909721

Longitude: -75.378816

Statut juridique: sans statut

No fiche PIMIQ: 168022



2016_79025_PRIN_0024_02_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant): Modernisme

Volumétrie

Nombre d'étages: 2

Matériau soubassement: indéterminé

Saillie(s): cheminée, auvent, galerie, volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale: pierre de revêtement

Toitures

Profil(s) toiture: mansardé à quatre versants

Revêtement(s) toiture: indéterminé

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contemporaine	contemporain	à guillotine	contemporain
plane	bois		

Lucarne(s): en appentis

Ornementation

fer ornemental

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: en 1952

Ce presbytère a été construit en 1952. Il partage des similitudes architecturales avec le presbytère de Saint-François-Régis à Lac-des-Écorces.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Références documentaires

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168022&type=bien#.WBpmL7VTHIV

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ○ Bon ◉ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ○ Bonne ◉ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Le bâtiment a récemment connu plusieurs interventions. Deux logements ont été aménagés dans les combles entraînant l'ajout de deux ouvertures de portes dans le brisis, du remplacement de l'ancien auvent par une galerie et un escalier. Cette intervention cadre mal avec le bâtiment car elle modifie considérablement, et de façon peu harmonieuse, sa composition d'origine. De plus, la partie supérieure de la cheminée a été supprimée. Transformation dans la forme des lucarnes. Les fenêtres à guillotine en bois ont été remplacées par des modèles identiques, mais de facture contemporaine. Quelques éléments d'origine ont été préservés comme la porte en bois à panneaux, la porte de garage en bois, la porte en bois de la façade gauche et le revêtement en pierre. Les balustrades en fer datent probablement de l'époque de la construction. Choix judicieux pour le nouveau revêtement de toiture. Un garde-corps en métal noir aurait été préférable pour l'escalier et la galerie. Les portes contemporaines ne ressemblent pas à des modèles courants dans les années 1950. Il aurait été préférable de trouver un modèle de porte ressemblant à celui d'origine comme celui qui se retrouve sur la façade gauche. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'usage : il s'agit du presbytère de Kiamika
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1952 pour loger le prêtre de la paroisse Saint-Gérard-Majella
- l'architecture : modernisme

Photographies

2016_79025_PRIN_0024_02_03

Avant les travaux

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-11-02	Patri-Arch		

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse: 83 – Valiquette (chemin)
Municipalité: Kiamika
Dénomination: N/D
Latitude: 46.4066
Matricule: 9040-29-4030
Cadastre: 2 677 362
Longitude: -75.3908
Statut juridique: Sans statut
No fiche PIMIQ: 206134

2016_79025_VALI_0083_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle
Typologie constructive (structure apparente): indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant): Boomtown

Volumétrie

Nombre d'étages: 2
Matériau soubassement: indéterminé
Saillie(s): volume annexe, cheminée, galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale: parement de plastique ou vinyle

Toitures

Profil(s) toiture: plat / à faible pente
Revêtement(s) toiture: tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	indéterminé	à guillotine	bois
plane	bois		

Lucarne(s): aucune

Ornementation

parapet, polychromie

◉ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction: entre 1900-1930

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

MRC d'Antoine-Labelle

Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Québec

MRC d'Antoine-Labelle
RÉGION DES LAURENTIDES

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

État d'authenticité ○ Excellent ◉ Bon ○ Passable ○ Mau

Valeur patrimoniale ○ Exceptionnelle ○ Supérieure ◉ Bonne ○ Moyenne ○ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres en bois et le parapet. Conserver ces éléments. Le revêtement extérieur et les portes sont contemporains. Le choix des couleurs (blanc et rouge) est intéressant. Il serait préférable de remplacer la porte principale par une belle porte en bois à panneaux et de remplacer le revêtement actuel par un revêtement en bois. Le bâtiment secondaire semble ancien et est tout en bois. Il mériterait d'être peint pour préserver ses composantes de bois.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900-1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown

Photographies

2016_79025_VALI_0083_02

2016_79025_VALI_0083_08

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2016-05-18	Patri-Arch		