

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
132 -	Barrette (rue)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
N/D		46.5056
Matricule	Cadastre	Longitude
9352-33-6969	2 677 787-P	-75.3517
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206145



2016\_79078\_BARR\_0132\_10\_08

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	agricole
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Grange-étable à deux versants droits

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	sans objet		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	planche de bois verticale
	parement de métal profilé

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte
plane	indéterminé
indéterminé	bois

Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
fixe	bois

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

chambranle	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1914

Cette grange ancienne se trouve à la droite d'une maison de ferme. Elle s'inscrit dans un beau paysage agricole de l'ancien secteur de Val-Barrette. Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment aurait été construit vers 1914.

### Références documentaires

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bois manque de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Les fenêtres et la porte sont contemporaines. Repeindre les éléments en bois. Conserver et entretenir le bâtiment. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes (revêtement en bois) qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1914)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : grange-étable à toiture à deux versants
- l'usage : il s'agit d'une grange-étable

### Photographies



2016\_79078\_BARR\_0132\_13\_01



2016\_79078\_BARR\_0132\_13\_02

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
141 -	Barrette (rue)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
École Saint-Joseph		46.5072
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-75-7366	3016769	-75.3535
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206146



2016\_79078\_BARR\_0141\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	scolaire
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	tambour	escalier	
	cheminée		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	brique de revêtement

## Toitures

Profil(s) toiture	en pavillon	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	métal	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

linteau en pierre / béton	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1945

Une première école, nommée l'école du Picardie (ancien nom de Val-Barrette) fut bâtie en 1911 et se trouvait sur le site actuel de l'école Saint-Joseph. Le dimanche, la messe y était célébrée en attendant la construction de l'église. L'école Saint-Joseph est ensuite construite dans le milieu des années 1940. Sa vocation scolaire d'origine est toujours en fonction.

### Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces  
*La Laurentie*. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.  
 Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que quelques composantes d'origine comme le revêtement en brique et les linteaux (au-dessus des fenêtres). Les fenêtres et les portes sont contemporaines. Revenir à des modèles de fenêtres à guillotine et des portes en bois. Pour trouver les bons modèles, s'inspirer de photographies anciennes de bâtiments semblables. Conserver les composantes d'origine qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté relative du bâtiment (construit vers 1945)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une école
- l'histoire: l'école Saint-Joseph construite vers 1945 a occupé une place importante dans l'histoire de Val-Barrette

### Photographies



2016\_79078\_BARR\_0141\_02



2016\_79078\_BARR\_0141\_08\_01

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
95 -	Collège (rue du)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
N/D		46.5551
Matricule	Cadastre	Longitude
9257-18-5886	3 313 294	-75.3611
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206147



2016\_79078\_COLL\_0095\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		balcon
	logette		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	
Matériau(x) revêtement	Pierre de revêtement

## Toitures

Profil(s) toiture	en pavillon tronqué	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte
-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	contemporain	à guillotine	contemporain
		à guillotine	bois

Lucarne(s)	
pendante	

## Ornementation

Ornementation	lindeau en pierre / béton
---------------	---------------------------

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction entre 1920-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

### Références documentaires

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en pierre, la logette et les ouvertures à guillotine en bois de la logette. Revêtement en pierre intéressant. Idéalement, remplacer les garde-corps par un modèle en bois de facture traditionnelle. S'inspirer des photographies anciennes pour bien choisir le modèle. Conserver les autres éléments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1920 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

### Photographies



2016\_79078\_COLL\_0095\_02



2016\_79078\_COLL\_0095\_08

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
112 -	Église (avenue de l')	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Ancien hôtel Cloutier		46.5561
Matricule	Cadastre	Longitude
9158-80-1917	3 313 328	-75.3644
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206148



2016\_79078\_EGLI\_0112\_02\_02

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	commerciale
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Boomtown

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent	terrasse	
	cheminée		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	Pierre de revêtement
-------------------------------	----------------------

## Toitures

Profil(s) toiture	plat / à faible pente / à bassin	Revêtement(s) toiture	indéterminé
		bardeau d'asphalte	

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	à guillotine	bois
		contre-fenêtre	métal

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

## Ornementation

polychromie	
-------------	--

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1902

En 1902, Dieudonné Latreille construit l'hôtel du village. Plus tard, Wilfrid Cloutier l'achète. C'est aujourd'hui un bar.

### Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**État d'authenticité**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**Valeur patrimoniale**  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

#### Commentaires

L'état physique du bâtiment est passable. La peinture des fenêtres de bois et l'enseigne commerciale auraient besoin d'être rafraîchies, le bardeau d'asphalte de la fausse mansarde de la toiture est abîmé, le bois de la terrasse manque de peinture.

Probablement entre les années 1950 et 1970, le bâtiment a subi plusieurs travaux de rénovation qui lui ont enlevé la majorité de ses matériaux et de son aspect d'origine. Malgré tout, les fenêtres en bois sont anciennes et la porte de bois est intéressante, car elle est typique des portes des tavernes et bars de l'époque. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1902)

- un état d'authenticité acceptable

- le style architectural du bâtiment : Boomtown


- l'usage: il s'agit d'un ancien hôtel, comme il y en avait autrefois dans presque chaque village des Laurentides

- l'histoire: en 1902, Dieudonné Latreille construit l'hôtel du village de Lac-des-Écorces ; plus tard, Wilfrid Cloutier l'achète et le bâtiment est connu sous le nom d'hôtel Cloutier.

### Photographies



2016\_79078\_EGLI\_0112\_01



Hôtel Cloutier

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
340 - 341	L'Écuyer (chemin)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
N/D		46.5159
Matricule	Cadastre	Longitude
9353-45-5130	2 677 509	-75.3418
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206149



2016\_79078\_LECU\_0340\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	blocs de béton
Saillie(s)	auvent		galerie

## Élévations

Matériau(x) façade principale	planche de bois verticale

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	à panneaux	Matériau de la porte	bois	Type de fenêtre	à charnières	Matériau de la fenêtre	bois
					à guillotine		contemporain

Lucarne(s)	en appentis

## Ornementation

sans objet	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1912-1914

Les bâtiments secondaires ne sont peut-être pas anciens. Leur date de construction serait à confirmer. La maison aurait été construite vers 1912-1914, probablement par un monsieur L'Écuyer, peut-être Lucien Lécuyer, arrivé à Val-Barrette en 1908 pour travailler à la construction du chemin de fer. Il était marié à Yvonne Jasmin. Après être demeuré chez son frère Joseph qui avait une maison dans le village de Val-Barrette, il a acheté une terre, peut-être la propriété à l'étude. Toutes ces informations sont toutefois à valider avec des recherches dans les titres de la propriété.

### Références documentaires

Communication personnelle avec la propriétaire

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Bon état d'authenticité conféré par la conservation de la volumétrie et la composition générales d'origine, d'une porte en bois et de fenêtres anciennes en bois. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Malgré les composantes de remplacement de facture contemporaine, la maison a connu une évolution harmonieuse. On trouve à proximité des bâtiments secondaires intéressants qui complètent l'ensemble. La tôle profilée de l'avent et de la toiture mériterait d'être remplacé par un revêtement en tôle traditionnelle. Conserver tel quel et entretenir les bâtiments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :  
 - l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1914)  
 - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens  
 - le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

### Photographies



2016\_79078\_LECU\_0340\_02\_02



2016\_79078\_LECU\_0340\_08\_01

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
204 -	Peupliers (rue des)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Maison Rose-Guérin		46.5061
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-34-1057	2677587	-75.3594
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206150



2016\_79078\_PEUP\_0204\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Boomtown

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	volume annexe		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau de bois

## Toitures

Profil(s) toiture	plat / à faible pente / à bassin	Revêtement(s) toiture	indéterminé

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	à charnières	bois
indéterminé	indéterminé		

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

chambranle	planche cornière

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction entre 1900-1930

Cette maison fut probablement habitée par une dénommée Rose Guérin.

### Références documentaires

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

L'état physique est passable. Le revêtement de bardeaux de bois doit être repeint ou reteint. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. La galerie aurait besoin d'être consolidée. Les bardeaux de bois de l'auvent semblent dégradés.

Ce bâtiment se trouve dans un état d'authenticité exceptionnelle. Il possède encore toutes ses composantes d'origine ou de facture traditionnelle. Il serait préférable de remplacer le treillis industriel situé sous l'auvent et sur le garde-corps par des barreaux en bois de facture traditionnelle. Pour le reste, conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1930)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown

### Photographies



2016\_79078\_PEUP\_0204\_02



2016\_79078\_PEUP\_0204\_08

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
205 -	Peupliers (rue des)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
N/D		46.5061
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-34-5091	2 677 725	-75.3594
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206152



2016\_79078\_PEUP\_0205\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie

## Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau de bois

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	à guillotine	bois
		contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

chambranle	planche cornière

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction entre 1900-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

### Références documentaires

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

L'état physique est passable. Le revêtement de bardeaux de bois a besoin d'être repeint ou reteint. La tôle de la toiture a besoin d'être remplacée ou repeinte. La corniche du toit manque de peinture.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à guillotine, le garde-corps. Les fenêtres contemporaines mériteraient d'être remplacées par des modèles à guillotine identiques aux anciennes. Pour le reste, conserver tel quel et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

### Photographies



2016\_79078\_PEUP\_0205\_02



2016\_79078\_PEUP\_0205\_08

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
112 -	Picardie (rue)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Presbytère de Saint-Joseph		46.5078
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-86-3438	2 677 613	-75.3532
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168216



2016\_79078\_PICA\_0112\_08\_02

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Maison cubique

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	pierre
Saillie(s)	auvent		balcon
	galerie		volume annexe

## Élévations

Matériau(x) façade principale	brique de revêtement

## Toitures

Profil(s) toiture	en pavillon	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	contemporaine	contemporain
		à manivelle	contemporain

## Lucarne(s)

aucune

## Ornementation

plate-bande en brique / pierre	corniche
colonne ouvragée	colonne ouvragée

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1917

En septembre 1917, les paroissiens votent en faveur de la construction d'un presbytère. La maison curiale est bénie en 1920. En 1924, la fabrique achète un moulin à vent pour fournir de l'eau au presbytère. Aujourd'hui, l'ancien presbytère est une maison privée.

### Références documentaires

*La Laurentie*. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014  
 Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique et quelques éléments du programme décoratif. Les lucarnes et la grille faitière (balustrade métallique au sommet de toit) que l'on retrouvait sur la toiture à l'origine ont été supprimés. Les portes et les fenêtres sont contemporaines. Idéalement, restaurer la demeure en s'inspirant des photographies anciennes pour rétablir des modèles de fenêtres, de portes et de garde-corps plus adéquats. Installer du bardeau de bois ou de la tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1917)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique
- l'usage: il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire : en septembre 1917, les paroissiens votent en faveur de la construction d'un presbytère; la maison curiale est bénie en 1920; en 1924, la fabrique achète un moulin à vent pour fournir de l'eau au presbytère; aujourd'hui, l'ancien presbytère est une maison privée.

### Photographies



2016\_79078\_PICA\_0112\_01



Presbytère de Val-Barrette

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
114 -	Picardie (rue)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Église de Saint-Joseph		46.5078
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-85-4289	2677612	-75.3532
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168214



2016\_79078\_PICA\_0114\_08

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	clocher		perron
	volume annexe		cheminée

## Élévations

Matériau(x) façade principale	Pierre de revêtement
	crépi / enduit

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	indéterminé	contemporaine	indéterminé

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

croix	linteau en pierre / béton
statue	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1952

La première église de Val-Barrette est construite en 1915. On utilise alors les plans de l'église de Lac-des-Îles. En 1916, Josaphat Cossette est le premier curé résident. L'église est incendiée en 1952. La construction d'un nouveau temple débute en octobre selon les plans de l'architecte Charles Grenier. M. Bock, un paroissien, fournit à Gaston Guindon le bois nécessaire pour faire 30 bancs de 12 pieds qui sont installés dans l'église en construction. En août 1953, on bénit la première cloche électrique du diocèse.

### Références documentaires

*La Laurentie*. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014  
 Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, le revêtement extérieur en pierre. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église

- l'histoire : La première église de Val-Barrette est construite en 1915. On utilise alors les plans de l'église de Lac-des-Îles. En 1916, Josaphat Cossette est le premier curé résident. L'église est incendiée en 1952. La construction d'un nouveau temple débute en octobre selon les plans de l'architecte Charles Grenier. M. Bock, un paroissien, fournit à Gaston Guindon le bois nécessaire pour faire 30 bancs de 12 pieds qui sont installés dans l'église en construction. En août 1953, on bénit la première cloche électrique du diocèse.

### Photographies



2016\_79078\_PICA\_0114\_01



Église Saint-Joseph

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
658 -	Pont (chemin du)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Maison Odilon-Guindon		46.5638
Matricule	Cadastre	Longitude
9458-18-0841	3 314 404	-75.3358
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206153



2016\_79078\_PONT\_0658\_08

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Maison de colonisation

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		cheminée

## Élévations

Matériau(x) façade principale	pièces sur pièces

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	à panneaux	Matériau de la porte	bois	Type de fenêtre	à battants	Matériau de la fenêtre	indéterminé

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

chambranle	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1898

Cette maison aurait été construite en 1898. Elle a été habitée par Odilon Guindon.

### Références documentaires

Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides  
Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que la structure en pièces sur pièces, la porte et le modèle de fenêtre. Bâtiments secondaires intéressants et anciens encore revêtus de bois dont un hangar et une grange-étable. À préserver: toutes les composantes en bois des bâtiments. Conserver tel quel et entretenir les bâtiments.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1898)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation

### Photographies



658 chemin du Pont, 1977



Maison Odilon Guindon

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
580 -	Saint-François (boulevard)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Église de Saint-François-Régis		46.5563
Matricule	Cadastre	Longitude
9158-90-1883	3 725 642	-75.3639
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168212



2016\_79078\_STFR\_0580\_01\_02

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Néoclassique

## Volumétrie

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	clocher		cheminée
	volume annexe		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	Pierre artificielle
	crépi / enduit

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle à la canadienne

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	fixe	bois

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

croix	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1909

Le début de la mission Saint-François-Régis remonte à 1897. Une chapelle est construite par les habitants en 1901. Le premier curé résidant arrive six ans plus tard. Il fait aussitôt entreprendre l'édification d'un presbytère à gauche de la chapelle. En 1909, la construction d'une nouvelle église est approuvée. Le temple est dessiné par les architectes Louis-Zéphirin Gauthier et Joseph-Elgide-Césaire Daoust. Le constructeur est Aristide Juteau de Rapide-de-l'Original. En 1968, la façade subit une réfection selon un dessin de Jean-Jacques Lalonde, dessinateur pour l'architecte Paquette de Montréal. Dans un esprit de modernisation, une façade-écran en fausse-pierre remplace alors l'ancienne façade plane.

### Références documentaires

*La Laurentie*. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014  
 Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en tôle canadienne de la toiture, les fenêtres en bois, le clocher et la croix. Les portes et le revêtement blanc extérieur sont contemporains. Conserver et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1909) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens - le style architectural du bâtiment: néoclassique (dans la volumétrie et la forme des ouvertures de fenêtres) et modernisme (dans la façade principale) - l'usage: il s'agit d'une église  
 - l'histoire : Le début de la mission Saint-François-Régis remonte à 1897. Une chapelle est construite par les habitants en 1901. Le premier curé résidant arrive six ans plus tard. Il fait aussitôt entreprendre l'édification d'un presbytère à gauche de la chapelle. En 1909, la construction d'une nouvelle église est approuvée. Le temple est dessiné par les architectes Louis-Zéphirin Gauthier et Joseph-Elgide-Césaire Daoust. Le constructeur est Aristide Juteau de Rapide-de-l'Original. En 1968, la façade subit une réfection selon un dessin de Jean-Jacques Lalonde, dessinateur pour l'architecte Paquette de Montréal. Dans un esprit de modernisation, une façade-écran en fausse-pierre remplace alors l'ancienne façade plane.

### Photographies



2016\_79078\_STFR\_0580\_02



Église et presbytère, 1989

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
582 -	Saint-François (boulevard)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
Presbytère de Saint-François-Régis		46.5562
Matricule	Cadastre	Longitude
9158-90-5947	3 313 526	-75.3636
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206154



2016\_79078\_STFR\_0582\_02\_02

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
résidentielle	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Modernisme	

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		galerie	
véranda			

## Élévations

Matériau(x) façade principale	
Pierre de revêtement	

## Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
mansardé à quatre versants	bardeau d'asphalte

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	contemporain	à manivelle	contemporain
		à charnières	bois

Lucarne(s)	
à pignon	

## Ornementation

boiserie ornementale	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1955

Un premier presbytère est construit en 1907 à gauche de l'église. Celui-ci est ensuite déménagé ailleurs dans le village de Lac-des-Écorces. Selon la date du rôle d'évaluation, le deuxième presbytère aurait été construit en 1955. La Fabrique se départit de cette maison curiale en 1994, année où elle devient la résidence privée d'un particulier. Cette ancienne maison curiale partage des similitudes architecturales avec le presbytère de Kiamika.

### Références documentaires

*La Laurentie*. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014  
 Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-des-Écorces

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.  
 Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que quelques éléments anciens comme le revêtement en pierre et les fenêtres en bois de la véranda. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Modifications dans l'aspect des lucarnes. Conserver et entretenir le bâtiment.  
 La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :  
 - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens  
 - le style architectural de la maison : modernisme  
 - l'usage: il s'agit d'un ancien presbytère  
 - l'histoire: Un premier presbytère est construit en 1907 à gauche de l'église. Celui-ci est ensuite déménagé ailleurs dans le village de Lac-des-Écorces. Selon la date du rôle d'évaluation, le deuxième presbytère (maison à l'étude) aurait été construit en 1955. La Fabrique se départit de cette maison curiale en 1994, année où elle devient la résidence privée d'un particulier.

### Photographies



2016\_79078\_STFR\_0582\_01



2016\_79078\_STFR\_0582\_08

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par