

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
91 -	Église (rue de l')	Mont-Saint-Michel
Dénomination		Latitude
Ancienne Académie du Sacré-Cœur		46.7808
Matricule	Cadastre	Longitude
9383-60-0660	5 389 885	-75.3364
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168305



2016\_79110\_E\_GLI\_0091\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	scolaire
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

## Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	béton
Saillie(s)	clocheton		avancée / avant-corps
	marquise		escalier

## Élévations

Matériau(x) façade principale	Profil(s) toiture
brique de revêtement	à croupes
parement de métal profilé	

## Toitures

Revêtement(s) toiture
bardeau d'asphalte

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	métal	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)
aucune

## Ornementation

plate-bande en brique / pierre	croix

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1937

En 1919, une municipalité scolaire est fondée dans le secteur de Mont-Saint-Michel. Une première école ouvre en 1920 au deuxième étage de la maison de Maxime Lanthier et à la chapelle. D'autres écoles de rang sont ensuite ouvertes dans la campagne de Mont-Saint-Michel. Cette école est bâtie dans le village en 1937 par un monsieur Lebrun. En 1957 ou 1958, elle est agrandie avec quatre classes supplémentaires. En 1959, toutes les écoles sont regroupées à l'école du village, l'Académie du Sacré-Cœur.

### Références documentaires

*Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001.*

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bardeaux d'asphalte doit être remplacé. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1937, agrandi en 1957 ou 1958)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une école
- l'histoire : il s'agit de l'école du village de Mont-Saint-Michel construite en 1937; elle est alors désignée "Académie du Sacré-Coeur"; en tant qu'école, la bâtisse a joué un rôle important dans l'histoire de cette localité.

### Photographies



2016\_79110\_E GLI\_0091\_08\_02



Académie Sacré-Coeur

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
93 -	Église (rue de l')	Mont-Saint-Michel
Dénomination		Latitude
Église de Saint-Michel		46.7808
Matricule	Cadastre	Longitude
9383-60-3768	5 389 886	-75.3360
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168304



2016\_79110\_E\_GLI\_0093\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	clocher		cheminée
	perron		rampe d'accès

## Élévations

Matériau(x) façade principale	brique de revêtement
-------------------------------	----------------------

## Toitures

Profil(s) toiture	à demi-croupes	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	----------------	-----------------------	---------------

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	fixe	bois

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

## Ornementation

croix	niche
statue	retour de l'avant-toit

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1949-1950

Les premiers lots de la région de Mont-Saint-Michel sont concédés à des fins de colonisation en 1899. Une nouvelle paroisse est fondée en 1918. En 1919, une chapelle est construite sur le site. Celle-ci est remplacée par l'église actuelle construite en 1949-1950 selon les plans de l'architecte Eugène Perron.

### Références documentaires

*Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001.*

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**État d'authenticité**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**Valeur patrimoniale**  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique, les fenêtres, les portes et l'ornementation. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : il s'agit de la deuxième église de la municipalité de Mont-Saint-Michel; elle est construite en 1949 selon les plans de l'architecte Eugène Perron et remplace une première chapelle datant de 1919.

### Photographies



2016\_79110\_E GLI\_0093\_02



Église Mont-Saint-Michel, 1955

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
95 -	Église (rue de l')	Mont-Saint-Michel
Dénomination		Latitude
Presbytère de Mont-Saint-Michel		46.781082
Matricule	Cadastre	Longitude
9383-60-8665	5389883	- 75.336025
Statut juridique		No fiche PIMIQ
sans statut		168308



Presbytere\_Mont St-Michel

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	perron		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	parement de métal à clins

## Toitures

Profil(s) toiture	à demi-croupes	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
	à deux versants droits		

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	en appentis

## Ornementation

sans objet	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1939

Un premier presbytère est construit en 1919. Vingt ans plus tard, il est remplacé par un deuxième presbytère (maison à l'étude).

### Références documentaires

*Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001*

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Presbytère de Mont-Saint-Michel construit en 1939 et complètement modernisé. La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Peu d'éléments d'origine. La belle galerie qui couvrait la façade principale a été supprimée. Les fenêtres, les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine n'ont pas été préservés. Remplacer les portes modernes par des portes en bois à panneaux. Opter pour des fenêtres à guillotine en bois avec deux carreaux dans la partie supérieure. Revêtir la toiture de tôle pincée. Installer un revêtement en planches de bois horizontales et encadrer les ouvertures de chambranles et les coins par des planches cornières. Refaire l'ancienne galerie. Pour bien effectuer ces travaux, se référer à la photographie ancienne montrant le bâtiment et qui apparaît dans cette fiche.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'usage : il s'agit du presbytère de Mont-Saint-Michel
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1939 pour loger le prêtre de la paroisse
- l'architecture : cottage vernaculaire américain (variante avec toiture à demi-croupes)

### Photographies



2016\_79110\_E GLI\_0093\_13\_01



Église Mont-Saint-Michel, 1955

### Gestion des données

Créée le

2016-10-31

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
88 -	Principale (rue)	Mont-Saint-Michel
Dénomination		Latitude
N/D		46.7797
Matricule	Cadastre	Longitude
9382-66-3743	41-P	-75.3366
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		



2016\_79110\_E\_GLI\_0088\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	aucune		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau de bois

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à guillotine	bois

Lucarne(s)	en appentis

## Ornementation

planche cornière	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1912

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1912.

### Références documentaires

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique est passable. Le revêtement de bois et les fenêtres de bois manquent de peinture.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les fenêtres de bois et les planches cornières. Remplacer la porte actuelle par un modèle en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage. Conserver et peindre les fenêtres. Repeindre ou reteindre le revêtement de bardeaux de bois. Idéalement, installer un revêtement de bardeaux de bois ou de tôle de type traditionnel sur la toiture.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1912)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

### Photographies



2016\_79110\_E\_GLI\_0088\_02



2016\_79110\_E\_GLI\_0088\_08

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par