

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
1458 - Bellerive-sur-le-Lac	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.3960
Matricule	Cadastre
79030-2040-85-3568	36-21 et 36-22-1
Statut juridique	Longitude
Sans statut	-74.9900
	No fiche PIMI
	206328



2016_79030_BELL_1458_08_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Arts & Crafts / villégiature

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		véranda
cheminée		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale
planche de bois à clins

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à croupes	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	à guillotine	bois
plane	bois		

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

polychromie	volets
chambranle	planche cornière

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. La maison est très bien entretenue. Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles, les planches cornières, les fenêtres et portes de bois, la polychromie des couleurs, la balustrade, les beaux volets. À l'origine, cette maison était probablement une résidence d'été construite pour une famille nantie. La demeure est positionnée en bordure du lac et est entourée de plusieurs autres chalets ou résidences secondaires. Maison très intéressante au niveau de l'authenticité et de l'architecture. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : villégiature

Photographies



2016_79030_BELL_1458_08_01



2016_79030_BELL_1458_13_01

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
1466 – Bellerive-sur-le-Lac	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.3954
Matricule	Cadastre
2040-74-9772	35-55
Statut juridique	Longitude
sans statut	-74.9907
	No fiche PIMI
	206335



2016_79030_BELL_1466_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Arts & Crafts / villégiature

Volumétrie

		Matériau soubassement
Nombre d'étages	2	pierre
Saillie(s)		
cheminée		auvent
galerie		

Élévations

Matériau(x) façade principale
planche de bois à feuillure
pierre de revêtement

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à croupes	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	indéterminé	à guillotine	bois
indéterminé	bois	à guillotine	contemporain

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

volets	chambranle
planche cornière	

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1900-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bois et la corniche manquent de peinture. Le revêtement de bardeaux d'asphalte serait à remplacer.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles, les planches cornières, les volets, la porte et les fenêtres de bois. À l'origine, cette maison était probablement une résidence d'été construite pour une famille nantie. La demeure est positionnée en bordure du lac et est entourée de plusieurs autres chalets ou résidences secondaires. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture. Préserver le bâtiment tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : villégiature

Photographies



2016_79030_BELL_1466_02



2016_79030_BELL_1466_08

Gestion des données

Créée le

2016-06-10

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
1303 - Chapleau (chemin)	Nominingue
Dénomination	Latitude
N/D	46.4002
Matricule	Cadastre
1341-22-1070	37-P
Statut juridique	Longitude
	-75.0875
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206348



2016_79030_CHAP_1303_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1 ½
Saillie(s)
cheminée
galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale
matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture
à deux versants retroussés
Revêtement(s) toiture
tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à battants	bois
		contemporaine	bois

Lucarne(s)

à pignon

Ornementation

sans objet

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1890

Selon le rôle d'évaluation, la maison principale a été construite vers 1890. À une certaine époque, cette exploitation agricole sise en bordure du vieux chemin Chapleau est connue sous le nom de "ferme Chartrand".

Références documentaires

La Vallée de La Rouge: circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguy. Nomingue, Société du patrimoine de la Vallée de la Rouge, 1981, 60 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☐ Bon ☒ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique de la maison semble bon. Cette maison s'insère dans un ensemble de bâtiments agricoles très intéressants. En fait, les bâtiments agricoles possèdent une valeur patrimoniale supérieure à la résidence car ils se trouvent, pour la plupart, dans un excellent état d'authenticité. Plusieurs sont très bien entretenus et la majorité sont tous en bois. La maison possède quand même quelques aspects intéressants, notamment ses fenêtres à battants et son ancienneté que l'on reconnaît dans son style architectural rattaché à la tradition québécoise. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1890)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison traditionnelle québécoise
- le contexte : la maison se trouve dans un bel ensemble de bâtiments secondaires à fonction agricole

Photographies



1303, chemin Chapleau



1303 chemin Chapleau

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
3900 – Faucons (chemin des)	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.3397
Matricule	Cadastre
2234-03-9020	12
Statut juridique	Longitude
	-74.9635
	No fiche PIMI
Sans statut	206350



2016_79030_FAUC_3900_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison de colonisation

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1 ½
Saillie(s)
auvent
galerie
volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale
crépi / enduit

Toitures

Profil(s) toiture
à deux versants droits
Revêtement(s) toiture
tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à manivelle	contemporain

Lucarne(s)
aucune

Ornementation

chambranle

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1900

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1900.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, l'auvent et la galerie auraient besoin d'être consolidées.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que de la structure en pièces sur pièces. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Il s'agit d'une maison de colonisation située dans un secteur agro-forestier, assez éloigné du village de Nomingue. Devant la maison, de l'autre côté de la route, se dressent une maison ancienne semblable assortie d'une grange-étable à toit mansardé. De bons travaux de restauration consisteraient à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1900)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation

Photographies



2016_79030_FAUC_3900_01



2016_79030_FAUC_3900_13_01

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
230 -	Martineau (rue)	Nominique
Dénomination		Latitude
Maison Martineau		46.4019
Matricule	Cadastre	Longitude
1841-21-4308	52-P	-75.0244
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206351



2016_79030_MART_0230_02_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien

Volumétrie

		Matériau soubassement
Nombre d'étages	2	indéterminé
Saillie(s)		
tour / tourelle		auvent
galerie		

Élévations

Matériau(x) façade principale
planche de bois à feuillure
parement de fibre minérale et ciment

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
en pavillon tronqué	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à guillotine	bois

Lucarne(s)
triangulaire

Ornementation

chambranle	planche cornière
colonne ouvragée	

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1909

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1909.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☐ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☒ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

L'état physique de la demeure est très mauvais. La majorité des composantes en bois sont en piètre état et souffrent d'un manque d'entretien considérable. La galerie et l'auvent doivent être consolidées, le revêtement extérieur a besoin de peinture, de même que toutes les autres composantes en bois. Le balcon et la galerie ont besoin de garde-corps. Plusieurs éléments en bois sont pourris et doivent être remplacés. Excellent état d'authenticité conféré par la préservation de la volumétrie et de la composition et de toutes les composantes d'origine. Le revêtement de la toiture et le revêtement de fibro-ciment sont les seules composantes de facture contemporaine. Cette maison se trouve dans un état très préoccupant et on peut penser que le manque d'entretien continu contribuera à faire disparaître les composantes d'origine. Peindre tous les éléments qui manquent de peinture, remplacer les composantes de bois pourries par des composantes semblables ou identiques, consolider l'auvent et la galerie, installer des garde-corps en bois de facture traditionnelle, remplacer le bardeau d'asphalte de la toiture par de la tôle traditionnelle. Conserver les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur, le programme décoratif. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : – l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1909)

– l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens; la maison se trouve dans un état d'authenticité presque complet
– le style architectural de la maison : maison victorienne de style néo-Queen Anne

Photographies



2016_79030_MART_0230_05



2016_79030_MART_0230_08

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
241 - 243 Monseigneur-Noiseux (rue)	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.4005
Matricule	Cadastre
1840-19-1538	154
Statut juridique	Longitude
	-75.0248
Sans statut	No fiche PIMI
	206352



2016_79030_MSNO_0241_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1 ½
Saillie(s)
auvent
galerie
volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale
bardeau de bois

Toitures

Profil(s) toiture
à deux versants droits
Revêtement(s) toiture
bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	à guillotine	contemporain
embossée	contemporain		

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

faux volets	planche cornière
retour de l'avant-toit	

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1916

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1916.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les planches cornières et les retours d'avant-toit. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1916)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies



2016_79030_MSNO_0241_02



2016_79030_MSNO_0241_13_01

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2263 – Sacré-Cœur (rue du)	Nomingue
Dénomination	Latitude
Église de Saint-Ignace-de-Loyola	46.4011
Matricule	Cadastre
1841-01-0701	84
Statut juridique	Longitude
	-75.0268
	No fiche PIMIQ
Sans statut	168257



2016_79030_SACR_2263_01_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néogothique

Volumétrie

Matériau(s) de base	Matériau(s) de revêtement
Nombre d'étages	1 ½
Saillie(s)	indéterminé
clocher	perron

Élévations

Matériau(x) façade principale
brique de revêtement

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	tôle à baguettes

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	bois	fixe	bois

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

chambranle	applique
croix	balustrade / garde-corps

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1933-1934

La paroisse est fondée en 1883. Une première église est bénie en 1892, remplacée par une nouvelle église qui est inaugurée le 19 août 1934. Le curé bâtisseur est Salomon Noiseux, l'entrepreneur est Ernest Thibault de Sainte-Thérèse, l'architecte est Alfred Potvin de Montréal et le contremaître est Charles Grenier, jeune architecte de Montréal. L'église subit des rénovations importantes en 1983 et majeures en 2006-2007. Elle est citée comme bâtiment historique depuis 2014.

Références documentaires

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique, les fenêtres et les portes de bois, le revêtement de la toiture et le programme décoratif (chambranles de pierre autour des ouvertures, appliques en forme de croix). Conserver tel quel et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : – l'ancienneté du bâtiment (construit en 1933-1934) – le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens – le style architectural de l'église: néogothique
– l'usage : en tant qu'église, le bâtiment se démarque du patrimoine bâti de Nominique
– l'histoire : la paroisse est fondée en 1883; une première église est bénie en 1892, remplacée par cette église en 1933; le curé bâtisseur est Salomon Noiseux, l'entrepreneur est Ernest Thibault de Sainte-Thérèse, l'architecte est Alfred Potvin de Montréal et le contremaître est Charles Grenier, jeune architecte de Montréal; l'église subit des rénovations importantes en 1983 et majeures en 2006-2007; elle est citée comme bâtiment historique.
– le paysage : l'église est positionnée sur une petite colline qui domine le village de Nominique, elle est entourée par d'autres bâtiments à vocation religieuse et scolaire.

Photographies



2016_79030_SACR_2263_01_02



Église et presbytère

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2263 – 2265 Sacré-Cœur (rue du)	Nomingue
Dénomination	Latitude
Presbytère de Saint-Ignace-de-Loyola	46.4015
Matricule	Cadastre
1841-01-0701	84
Statut juridique	Longitude
	-75.0266
	No fiche PIMIQ
Sans statut	168263



2016_79030_SACR_2263_02_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison cubique

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
2
Saillie(s)
balcon
galerie
escalier
portail

Élévations

Matériau(x) façade principale
brique de revêtement
crépi / enduit

Toitures

Profil(s) toiture
en pavillon tronqué
Revêtement(s) toiture
tôle à baguettes

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	verre	fixe	bois
porte-fenêtre	contemporain	à manivelle	contemporain

Lucarne(s)

à fenêtre pendante
à pignon

Ornementation

faux colombages
plate-bande en brique / pierre

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1934

Ce presbytère a été construit en 1934 avec les matériaux de la vieille église démantelée pour faire place à celle de 1933. Les plans de la nouvelle maison curiale sont redevables à Charles Grenier, contremaître des travaux de construction de l'église adjacente.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de tôle à baguettes de la toiture manque de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement extérieur de brique et de stuc, le portait en pierre, la porte en bois de l'entrée principale et le revêtement de tôle de la toiture. Toutes les fenêtres ont été remplacées. Les garde-corps du balcon sont contemporains. Les faux colombages sont très intéressants. Remplacer les fenêtres par des modèles en bois identiques ou semblables à ceux des photographies anciennes du bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1934) – le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique
- l'usage : il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1934 avec les matériaux de la vieille église démantelée pour faire place à celle de 1933; les plans de la nouvelle maison curiale sont redevables à Charles Grenier, architecte et contremaître des travaux de construction de l'église adjacente.

Photographies



2016_79030_SACR_2263_02_02_03



Presbytère de Nomingue

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2275 – Sacré-Cœur (rue du)	Nomingue
Dénomination	Latitude
N/D	46.4024
Matricule	Cadastre
1841-11-0473	58
Statut juridique	Longitude
	-75.0254
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206353



2016_79030_SACR_2275_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Volumétrie

Matériau soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1 ½
Saillie(s)
balcon
auvent
galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale
planche de bois à feuillure

Toitures

Profil(s) toiture
à deux versants droits
Revêtement(s) toiture
tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à battants	bois

Lucarne(s)
à fronton interrompu

Ornementation

chambranle	planche cornière
------------	------------------

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1880-1900

D'après le rôle d'évaluation, cette maison aurait été construite vers 1866. Cette date est toutefois contestable car la colonisation de ce secteur n'a été entamée que dans les années 1880. Par conséquent, sa date de construction se situerait davantage entre 1880 et 1900. Cette maison aurait été construite par un dénommé Gadoury, forgeron, dont l'atelier de forge se trouvait autrefois dans la cour de la propriété. Cette demeure est aussi désignée, à une certaine époque, "maison Ragot".

Références documentaires

La Vallée de La Rouge: circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguy. Nomingue, Société du patrimoine de la Vallée de la Rouge, 1981, 60 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, des sections du revêtement de bois manquent de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles, les planches cornières et les fenêtres à battant. Les portes et les garde-corps sont contemporains. La lucarne a été transformée en balcon. Cette maison est visible sur une photographie ancienne montrant l'église et l'école du Saint-Rosaire. Conserver les fenêtres, le programme décoratif et le revêtement extérieur. Idéalement, remplacer les portes par des modèles en bois à panneaux avec un plus grand vitrage. De bons travaux de restauration consisteraient à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1880 et 1900)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies



École Saint-Rosaire-1



2275 Sacré-Cœur

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2278 – Sacré-Cœur (rue du)	Nominingue
Dénomination	Latitude
Ancien Institut familial	46.4028
Matricule	Cadastre
1841-21-1961	24
Statut juridique	Longitude
	-75.0248
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206354



2016_79030_SACR_2278_02_03

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
scolaire
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Modernisme

Volumétrie

Matériau(s) de base	Matériau(s) de sous-sol
Nombre d'étages	3
Saillie(s)	
marquise	escalier
balcon	cheminée

Élévations

Matériau(s) façade principale
brique structurale

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
plat / à faible pente	membrane / composite

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

linteau en pierre / béton

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1951

En 1900, un couvent est construit par Joachim Gagnon pour les religieuses Marianites de Sainte-Croix. L'enseignement est mixte jusqu'en 1908. Un enseignement ménager est donné dès 1902. Successivement, le couvent devient École ménagère régionale et École supérieure de l'enseignement ménager. L'ancien couvent est ensuite démoli pour faire place à cet édifice érigé en 1951 selon les plans de l'architecte Lucien Parent et par l'entrepreneur M. Boileau. On le connaît pendant des années sous le nom d'Institut familial. Ensuite, le bâtiment accueille les religieuses âgées pour leur retraite. L'édifice est abandonné depuis plusieurs années.

Références documentaires

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☒ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

L'état physique du bâtiment est mauvais. Le bâtiment est inoccupé et à vendre. Il a été victime de vandalisme. Les vitres de plusieurs fenêtres sont brisées, plusieurs composantes en béton sont dégradées, la brique est tachée. Il est possible de s'introduire dans le bâtiment par une porte mal condamnée. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique, les composantes de béton (escalier, balcons, appuis de fenêtres, linteaux), les portes de bois. Toutes les fenêtres sont contemporaines. Conserver et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : rationalisme – l'usage : il s'agit d'une ancienne école, soit l'Institut familial
- l'histoire : en 1900, un couvent est construit par Joachim Gagnon pour les religieuses Marianites de Sainte-Croix; l'enseignement est mixte jusqu'en 1908; un enseignement ménager est donné dès 1902; successivement, le couvent devient École ménagère régionale et École supérieure de l'enseignement ménager; l'ancien couvent est ensuite démoli pour faire place à cet édifice érigé en 1951 selon les plans de l'architecte Lucien Parent et par l'entrepreneur M. Boileau; on le connaît pendant des années sous le nom d'Institut familial; ensuite, le bâtiment accueille les religieuses âgées pour leur retraite; l'édifice est abandonné depuis plusieurs années.

Photographies



2016_79030_SACR_2278_08



Institut familial

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2281 – Sacré-Cœur (rue du)	Nominique
Dénomination	Latitude
École Saint-Rosaire	46.4030
Matricule	Cadastre
1841-02-7750	21
Statut juridique	Longitude
	-75.0249
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206355



2016_79030_SACR_2281_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
scolaire
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Modernisme

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		béton
escalier		auvent
clocheton		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale
brique de revêtement

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à croupes	bardeau d'asphalte
plat / à faible pente	membrane / composite

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	métal	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

plate-bande en brique / pierre	croix

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1937

L'école Saint-Rosaire est construite en 1937. Elle est agrandie en 1956. L'enseignement de niveau primaire s'y poursuit toujours.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique, l'avent recouvert de tôle pincée et le clocheton. Le bâtiment est agrandi en 1956. Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine avec des carreaux comme on en retrouvait sur le bâtiment à l'origine. Pour cela, consulter les photographies anciennes du bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté relative du bâtiment (construit vers 1937, agrandi en 1956)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage: il s'agit d'une école
- l'histoire: l'école Saint-Rosaire est construite en 1937; elle est agrandie en 1956; l'enseignement de niveau primaire s'y poursuit toujours.

Photographies



2016_79030_SACR_2281_02_02



École Saint-Rosaire

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2292 - Sacré-Cœur (rue du)	Nomingue
Dénomination	Latitude
Le Provincialat	46.4037
Matricule	Cadastre
1841-13-4930	3-P
Statut juridique	Longitude
	-75.0247
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206356



2016_79030_SACR_2292_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire / pignon en façade

Volumétrie

		Matériau soubassement
Nombre d'étages	2 ½	pierre
Saillie(s)		
véranda		escalier
auvent		

Élévations

Matériau(x) façade principale
matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à guillotine	bois
		à battants	bois

Lucarne(s)
à fronton triangulaire

Ornementation

colonne ouvragée	retour de l'avant-toit
balustrade / garde-corps	console

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1899

Cette maison a été construite en 1899 par Joachim Gagnon pour accueillir les Chanoinesses des Cinq Plaies, religieuses venues de France à la demande des Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception (C.R.I.C). Cette construction sert à la fois de prieuré, juvénat, hôpital, hospice et orphelinat. Ces femmes y exercent leur ministère jusqu'en 1914. Elles sont remplacées par les missionnaires de l'Immaculée-Conception jusqu'en 1916. Ensuite, jusqu'en 1934, la maison est utilisée comme presbytère. Les Soeurs de Sainte-Croix achètent la maison pour agrandir le couvent. Elles y installent des salles de classe, de musique, un laboratoire de chimie, un atelier d'histoire naturelle et un atelier de tissage. En 1950, il devient le lieu de résidence des membres du Conseil de la Province religieuse Christ-Roi des soeurs de Sainte-Croix jusqu'en 1985. Depuis 1988, il s'agit d'un gîte.

Références documentaires

Attraites patrimoniales de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les portes, les fenêtres anciennes, le programme décoratif. Le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains. Revenir à un revêtement en planches de bois horizontales et à un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : – l'ancienneté du bâtiment (construit en 1899) – le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens – le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain – l'usage : les divers usages de la résidence en lien avec les communautés religieuses qui s'y sont succédé – l'histoire : cette maison a été construite en 1899 par Joachim Gagnon pour accueillir les Chanoinesses des Cinq Plaies, religieuses venues de France à la demande des C.R.I.C.; cette construction sert à la fois de prieuré, juvénat, hôpital, hospice et orphelinat; ces femmes y exercent leur ministère jusqu'en 1914; elles sont remplacées par les missionnaires de l'Immaculée-Conception jusqu'en 1916; ensuite, jusqu'en 1934, la maison est utilisée comme presbytère; les Soeurs de Sainte-Croix achètent la maison pour agrandir le couvent; elles y installent des salles de classe, de musique, un laboratoire de chimie, un atelier d'histoire naturelle et un atelier de tissage; en 1950, la maison devient le lieu de résidence des membre du Conseil de la Province religieuse Christ-Roi des soeurs de Sainte-Croix jusqu'en 1985; depuis 1988, il s'agit d'un gîte.

Photographies



2016_79030_SACR_2292_08_01



2292, Sacré-Cœur

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
221 - Saint-Ignace (rue)	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.4026
Matricule	Cadastre
1841-31-3048	567
Statut juridique	Longitude
	-75.0230
	No fiche PIMI
Sans statut	206357



2016_79030_STIG_0221_02

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison à mansarde / Second Empire

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
		pierre
Saillie(s)		
auvent		galerie
cheminée		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale
planche de bois à feuillure
planche de bois à clins

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
mansardé à deux versants	bardeau de bois
à deux versants droits	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à battants	bois
		à manivelle	bois

Lucarne(s)

à pignon

Ornementation

bardeau découpé	chambranle
aisselier	planche cornière

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1880-1920

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☒ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les différents types de revêtement en bois (bardeaux, planches de bois horizontales), la toiture en bardeaux de bois, le programme décoratif, les fenêtres à battants et les portes. La tôle profilée de la toiture et du volume annexe ainsi que les fenêtres à manivelle des lucarnes sont les seules composantes contemporaines. Conserver et entretenir toutes les composantes actuelles.


La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1880 et 1920)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison à mansarde

Photographies



2016_79030_STIG_0221_08_01



2016_79030_STIG_0221_13

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
236 - Saint-Ignace (rue)	Nomingue
Dénomination	Latitude
Monastère Marie-Immaculée des Apôtres de l'Amour Infini	46.4035
Matricule	Cadastre
1841-35-5050	2-P
Statut juridique	Longitude
	-75.0240
	No fiche PIMI
Sans statut	206358



2016_79030_STIG_0236_01_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassique

Volumétrie

Nombre d'étages	3	Matériau soubassement
		indéterminé
Saillie(s)		
auvent		avancée / avant-corps
galerie		tour / tourelle

Élévations

Matériau(x) façade principale
bardeau d'amiante

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à croupes	tôle à la canadienne
	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à battants	bois
		à guillotine	bois

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

corniche	moulure
chambranle	planche cornière

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1894

En 1892, les Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception (C.R.I.C.) prennent la relève des Jésuites, occupent la petite chapelle et construisent un petit monastère en 1894. Ce monastère subit un agrandissement en 1911-1912. En 1906, le journal *L'Ami du Colon* y est imprimé. En 1908, une première caisse populaire y loge. Une première classe du collège ouvre en 1910. En 1914, les C.R.I.C. quittent Nomingue pour la France. Le Monastère est vendu aux religieuses missionnaires de l'Immaculée-Conception et devient le lieu de formation des novices, maison de repos et maison de retraites fermées. Aujourd'hui, il est la propriété des Apôtres de l'Amour infini.

Références documentaires

Attraits patrimoniaux de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique

La Vallée de La Rouge; circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguy. Nominique, Société du patrimoine de la Vallée de la Rouge, 1981, 60 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☐ Bon ☒ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☒ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

L'état physique est passable. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. La conservation de plusieurs composantes en bois est menacée par le manque d'entretien. Le bâtiment a connu des modifications depuis sa construction, mais il a connu une évolution harmonieuse. Il possède un bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en tôle canadienne de la toiture, les fenêtres, les portes de bois et le programme décoratif. Les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Conserver le tout tel quel et repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1894, agrandi en 1911-1912)

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens

- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme

- l'usage : il s'agit d'un monastère qui a aussi servi à différents usages religieux au cours des années

- l'histoire : construit vers 1895 pour les Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception, le bâtiment a ensuite été la propriété de différentes communautés religieuses au cours des ans qui ont marqué l'histoire de Nominique; il fait partie des nombreux bâtiments institutionnels et religieux de cette localité.

Photographies



2016_79030_STIG_0236_08



Monastère

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
210 - Sainte-Anne (rue)	Nomingue
Dénomination	Latitude
N/D	46.3988
Matricule	Cadastre
1840-27-9275	170
Statut juridique	Longitude
	-75.0244
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206359



2016_79030_STAN_0210_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison cubique

Volumétrie

Matériau soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
2
Saillie(s)
auvent
rampe d'accès
volume annexe
galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale
bardeau de bois

Toitures

Profil(s) toiture
en pavillon tronqué
Revêtement(s) toiture
bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	à guillotine	bois

Lucarne(s)
aucune

Ornementation

chambranle	planche cornière
------------	------------------

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1919

Selon le rôle d'évaluation cette maison aurait été construite vers 1919.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles, les planches cornières, les portes en bois et les fenêtres à guillotine. Le garde-corps de la galerie mériterait d'être remplacé par un modèle en bois de facture traditionnelle. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et imite le bardeau de bois, ce qui s'avère une option acceptable. Conserver et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1919)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique

Photographies



2016_79030_STAN_0210_02_02



2016_79030_STAN_0210_08

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2150 - Tour-du-Lac (chemin du)	Nominingue
Dénomination	Latitude
Gare de Nominingue	46.3942
Matricule	Cadastre
1840-02-1540	556-P
Statut juridique	Longitude
	-75.0273
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206360



2016_79030_TRLC_2150_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
autre
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Pittoresque

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1
Saillie(s)
perron
cheminée
marquise

Élévations

Matériau(x) façade principale
bardeau de bois
planche de bois à clins

Toitures

Profil(s) toiture
à croupes
Revêtement(s) toiture
bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à charnières	bois

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

polychromie	console
chambranle	planche cornière

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1904

Cette gare a été construite en 1904 par le Canadien Pacifique. En 1904, le tronçon L'Annonciation-Nominingue est inauguré. Pendant trois ans, Nominingue est le terminus de la ligne du nord du Canadien Pacifique. L'architecture de la gare de Nominingue est de style cottage orné, soit un bâti rectangulaire avec oriel comprenant un bureau pour le chef de gare, une salle d'attente et une salle pour les marchandises. Le service est interrompu en 1981, la gare est déménagée au parc Hervé-Desjardins et sert de chalet d'accueil. Avec l'arrivée du Parc linéaire, elle est déménagée sur son site actuel en 1998. La gare a connu une restauration majeure par des bénévoles.

Références documentaires

Attraites patrimoniales de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité ☒ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale ☒ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, le programme décoratif, les portes et les fenêtres en bois. Conserver et entretenir le tout tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1904)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : cottage orné
- l'usage : il s'agit de l'une des trois dernières gares du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle
- l'histoire : cette gare construite par le Canadien Pacifique en 1904 a joué un rôle primordial dans l'histoire et le développement de Nominique; elle est aussi un témoin du chemin de fer du Nord qui a contribué à la colonisation du territoire des Laurentides.

Photographies



2016_79030_TRLC_2150_02_02



Gare de Nominique

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2229 - 2233	Tour-du-Lac (chemin du)
Dénomination	Nominique
Ancien magasin général Généreux	Latitude
Matricule	46.3985
Cadastre	Longitude
1840-07-9508	237
Statut juridique	-75.0258
Sans statut	No fiche PIMIQ
	206361



2016_79030_TRLC_2229_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
commerciale
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Volumétrie

Matériau(s) soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
2
Saillie(s)
auvent
galerie
volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale
matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture
plat / à faible pente
Revêtement(s) toiture
membrane / composite

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	métal	vitrine commerciale	indéterminé
		à guillotine	bois

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

balustrade / garde-corps	colonne ouvragée
aisselier	

● Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1917

En 1913, Donat Généreux arrive à Nominique avec sa famille. Il ouvre une échoppe de barbier sur la rue Sacré-Coeur. En 1917, sur le lieu actuel, il achète une maison et y ouvre un restaurant tout en continuant son métier. En 1920, s'ajoute une pompe à essence et, en 1931, a lieu un agrandissement pour accueillir une salle de danse pour les jeunes. C'est une entreprise familiale où chaque enfant travaille. Paul, un fils de Donat, devient barbier à son tour en 1934. Au décès de Donat, en 1951, son épouse continue d'exploiter son entreprise et en 1967, vend à ses fils, Armand, Charles, Oscar et Jean. Aujourd'hui, Danielle et Louis, fille et fils de Jean, ainsi que Charles Grenier, sont propriétaires de cette épicerie rénovée en 2006.

Références documentaires

Attraites patrimoniales de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les composantes en bois manquent de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur les balustrades en bois, les colonnes ouvragées, les fenêtres à guillotine en bois, la corniche avec ses consoles. La porte de la galerie semble ancienne. Le revêtement extérieur est contemporain. Un bâtiment secondaire (entrepôt ?) ancien en bois et bien préservé jouxte le magasin. Modification au niveau de la volumétrie à droite avec l'ajout d'un imposant volume annexe. Modification dans la composition au niveau du rez-de-chaussée avec l'aménagement de nouvelles vitrines commerciales. À l'intérieur, les plafonds recouverts de tôle embossée ont été conservés. Le bâtiment se trouve à l'extrême gauche de la première photographie ancienne ci-bas. Conserver et entretenir toutes les composantes anciennes ainsi que le bâtiment secondaire. Se référer aux photographies anciennes pour choisir des modèles de vitrines commerciales plus appropriés.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : – l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1917) – le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens – le style architectural de l'édifice : Boomtown – l'usage : il s'agit d'un ancien magasin général et d'un ancien restaurant – l'histoire : ce bâtiment a été construit vers 1917; il a abrité pendant plusieurs années le magasin Généreux; actuellement, le magasin est toujours en activités.

Photographies



Magasin Généreux



Restaurant Généreux

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
2234 - 2236 Tour-du-Lac (chemin du)	Nominingue
Dénomination	Latitude
N/D	46.3982
Matricule	Cadastre
1840-169-5692	236
Statut juridique	Longitude
	-75.0257
	No fiche PIMIQ
Sans statut	206362



2016_79030_TRLC_2234_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
commerciale
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire / pignon en façade

Volumétrie

		Matériau soubassement
Nombre d'étages	2 ½	indéterminé
Saillie(s)		
balcon		terrasse
volume annexe		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale
matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	métal	vitrine commerciale	contemporain
embossée	contemporain	à guillotine	bois

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

balustrade / garde-corps

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1890-1930

En 1942, les Frères de l'Instruction chrétienne arrivent à Nominingue pour enseigner aux garçons. Les classes se donnent dans divers endroits puis dans un immeuble commercial laissé inachevé par monsieur Renaud (immeuble à l'étude). En 1946, un collège est construit sur un site magnifique, aujourd'hui le parc Hervé-Desjardins, à l'extrémité de la rue du Sacré-Coeur. Le premier collège, installé dans cette bâtisse, est ensuite transformé en magasin de vêtements et abrite un restaurant depuis plusieurs décennies.

Références documentaires

Attraites patrimoniales de la M.R.C. d'Antoine-Labelle ; promenade au cœur du patrimoine et de l'histoire du Lac Nominique.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mau

État d'authenticité

☐ Excellent ☐ Bon ☒ Passable ☐ Mau

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Les auvents, les galeries et leurs garde-corps pourraient avoir besoin d'être consolidés. Bâtiment commercial ancien, probablement un ancien magasin général. La préservation de plusieurs fenêtres en bois anciennes rend le bâtiment intéressant au niveau patrimonial. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Conserver les fenêtres en bois et les garde-corps. Revenir à un revêtement en planches de bois horizontales, ajouter des chambranles et des planches cornières, choisir des modèles de portes en bois avec un grand vitrage, installer un revêtement de tôle traditionnelle sur la toiture. S'inspirer des photographies anciennes de bâtiments de même architecture pour bien effectuer les travaux.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (probablement construit entre 1890 et 1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'histoire : il a accueilli en 1942 le premier collège pour garçons de Nominique, dirigé par les Frères de l'Instruction chrétienne

Photographies



2016_79030_TRLC_2234_08



2234 Tour du Lac

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Municipalité
783 - Chapleau (chemin)	Nominique
Dénomination	Latitude
N/D	46.4020
Matricule	Cadastre
1540-77-2070	38-P
Statut juridique	Longitude
	-75.0555
	No fiche PIMI
Sans statut	206341



2016_79030_CHAP_0782_08_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Volumétrie

Matériau soubassement
indéterminé
Nombre d'étages
1 ½
Saillie(s)
auvent
cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale
planches de bois horizontales
papier goudronné

Toitures

Profil(s) toiture
à deux versants retroussés
Revêtement(s) toiture
tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
sans objet	sans objet	à battants	bois

Lucarne(s)
aucune

Ornementation

chambranle	planche cornière
------------	------------------

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1888

Selon le rôle d'évaluation, le bâtiment a été construit vers 1888.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

☐ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☒ Mauvais

État d'authenticité

☐ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☒ Mauvais

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Commentaires

La maison est maintenant utilisée comme abri pour les animaux. Elle se trouve donc dans un état de conservation très précaire. Les fenêtres sont en mauvais état. La maison semble avoir besoin d'être redressée et réinstaller sur de nouvelles fondations.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois et les fenêtres en bois à battants. Avec sa toiture à deux versants recourbés, cette maison est représentative de la maison traditionnelle québécoise, un modèle très répandu dans les milieux ruraux du Québec pendant la majeure partie du 19^e siècle. La maison est entourée de bâtiments de ferme. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1888)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : tradition québécoise

Photographies



2016_79030_CHAP_0782_13_02



782, chemin Chapleau

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par